

## Informe análisis

confidencial

**At. Miguel Ángel Sáez**  
**TANDEM TECNIC, S.L.**  
**ESTRELLA 102, BAIXOS 1A,**  
**08201 SABADELL**

### Informe

Referencia : ESCOLA LA SINIA. C/ La Sinia, 13. 08290 Cerdanyola del Vallès.

Número de exped. : 2532

Muestra tomada por : Cliente

Fecha : 17-11-2018

Según : NEN 5896

Fecha Informe : 04-12-2018

Número de muestras : 7

### Resultados del análisis

| Referencia                           | Descripción / Lugar de Muestra            | Resultado          | Porcentaje del peso | Friabilidad      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| <b>Muestra 1</b>                     | Plaques amb fibres. Façana ampliació.     | <b>Sin amianto</b> | No aplica           | <b>No aplica</b> |
|                                      |                                           |                    |                     |                  |
| <b>Muestra 2</b><br><b>18044/002</b> | Baixant interior. Planta baixa, magatzem. | <b>Sin amianto</b> | No aplica           | <b>No aplica</b> |
|                                      |                                           |                    |                     |                  |
| <b>Muestra 3</b><br><b>18044/003</b> | Pissarra.<br>Planta tercera. Gimnàs.      | <b>Sin amianto</b> | No aplica           | <b>No aplica</b> |
|                                      |                                           |                    |                     |                  |

| Referencia                     | Descripción / Lugar de Muestra                                           | Resultado          | Porcentaje del peso | Friabilidad      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| <b>Muestra 4<br/>18044/004</b> | Pintura pilar. Planta 1ª vestíbul.                                       | <b>Sin amianto</b> | No aplica           | <b>No aplica</b> |
|                                |                                                                          |                    |                     |                  |
| <b>Muestra 5<br/>18044/005</b> | Mortor revestiment. Murs pati.                                           | <b>Sin amianto</b> | No aplica           | <b>No aplica</b> |
|                                |                                                                          |                    |                     |                  |
| <b>Muestra 6<br/>18044/006</b> | Aïllament mantes feltres. Caldera (interior). Planta baixa.              | <b>Sin amianto</b> | No aplica           | <b>No aplica</b> |
|                                |                                                                          |                    |                     |                  |
| <b>Muestra 7<br/>18044/007</b> | Aïllament cordons segellats. Caldera (exterior) conductes. Planta baixa. | <b>Sin amianto</b> | No aplica           | <b>No aplica</b> |
|                                |                                                                          |                    |                     |                  |


Los resultados solo se refieren a las muestras examinadas. Este informe no puede ser reproducido sin consentimiento previo de Fibrecount

Realizado por: Sr. Marc Gay Jordi  
Líder del equipo del laboratorio



Firma digital autorizada

**Detalles fotográficos:**




Muestra 1: sin amianto.




Muestra 2: sin amianto.



Muestra 3: sin amianto.



Muestra 4: sin amianto.



Muestra 5: sin amianto.



Muestra 6: sin amianto.



Muestra 7: sin amianto.